



Rubricas-Edifício-Demolições		Rubricas-Edifício-Demolições		Rubricas-Plataformas-Demolições	
Rubrica	Descritivo	Rubrica	Descritivo	Rubrica	Descritivo
F.08.01.02.02	Demolição de pavimentos	F.08.01.01.99.02	Remoção Planos superiores de proteção fora a estrutura metálica da passagem superior	F.08.02.02.02	Demolição de pavimentos
F.08.01.01.03	Demolição de painéis de alvenaria	F.08.01.01.99.03	Remoção de revestimento em painéis de "Vivo" com 22mm de espessura, incluindo elementos de fixação	F.08.02.02.09.01	Remoção de Bancos Simples
F.08.01.01.04	Remoção de revestimentos cerâmicos em paredes	F.08.01.01.99.03	Remoção de revestimento em painéis de "Vivo" com 22mm de espessura, incluindo elementos de fixação	F.08.02.02.09.02	Remoção de Bancos Duplos
F.08.01.01.06.01	Remoção de vidros de porta exteriores: Gradilés (2.01 x 3.245 m)	F.08.01.01.99.04	Remoção Planos inferiores de proteção em "Vivo" com 25mm de espessura fora a estrutura metálica da passagem superior	F.08.02.02.90.04	Remoção de Porta Carretões Históricas
F.08.01.01.06.02	Remoção de vidros de porta exteriores: Gradilés (2.01 x 3.115 m)	F.08.01.01.99.05	Remoção de rodapés existentes em vinílico, colado com 10 cm altura	F.08.02.02.90.05	Remoção de chapas perfuradas, remates e caladas, de coberturas de plataformas
F.08.01.01.06.03	Remoção de vidros de porta exteriores: Gradilés (2.00 x 2.795 m)	F.08.01.01.99.06	"Remoção de Loggonaça "FREEZER"	F.08.02.02.90.06	Remoção de Anteparo transparente em vidro (lado Nascente)
F.08.01.01.06.04	Remoção de vidros de porta exteriores: Gradilés (1.83 x 2.80 m)	F.08.01.01.99.06	"Remoção de Loggonaça "FREEZER"	F.08.02.02.90.07	Remoção de Painéis de Acrílico de vedação acústica
F.08.01.01.06.05	Remoção de vidros de porta exteriores: Gradilés (2.00 x 3.375 m)	F.08.01.01.99.08	Remoção Frente da caixa de enrolamento de portas metálicas		
F.08.01.01.06.06	Remoção de vidros de porta exteriores: Gradilés (1.80 x 3.445 m)	F.08.01.01.99.09	Remoção de Pavimentos		
F.08.01.01.06.07	Remoção de vidros de porta exteriores: Gradilés (1.85 x 2.50 m)	F.08.01.01.99.10	Remoção de chapas perfuradas em coberturas, respaldos remates e caladas.		
F.08.01.01.06.08	Remoção de vidros de porta exteriores: Gradilés (1.70 x 3.12 m)	F.08.01.01.99.11	Remoção de de Rufo das platibandas de betão		
F.08.01.01.06.09	Remoção de vidros de porta exteriores: Porta metálica de 2 folhas (1.73 x 2.4m)	F.08.01.01.99.12	Remoção do sistema de coberturas e respetiva impermeabilização		
F.08.01.01.12	Remoção de Guarda Corpos	F.08.01.01.99.13	Remoção de Porta Carretões Históricas		
F.08.01.01.99.01	Desaste de infraestrutura anti-intrusão das coberturas do degrau de pedra existentes para aplicação de fase anti-intrusão				

</